

Обозначение	А,мм	Высота рамы под дробилку Б,мм	В,мм	Масса,кг
ЦД.160.1.00.4100.00	4625	1000	5650	1200
-01	4925	1300	5730	1220
-03	5325	1700	5840	1245

1.Размеры для справок.

2.Планку ЦД.160.1.00.4120.12 приварить монтажным швом к раме дробилки по замкнутой линии. Катет шва 3-6 мм

3.Лестницу закрепить на кронштейне ЦД.160.1.00.4120.00СБ минимум четырьмя болтами, просверлив отверстия в кронштейне и секторе по месту (вариант на сечении Г-Г).

4.Планки (ЦД.160.1.00.4140.09 и ЦД.160.1.00.4140.09-01) крепления перил приварить к настилу по контуру прилегания.

5.После монтажа перила стянуть между собой скобами поз 8, скобы приварить друг к другу сваркой внахлест (сечение Д-Д).

6.Покрытие: грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81, эмаль ПФ-115 бежевая ГОСТ 6465-76 . 4/1 УХЛ1,

Изм.	Лист	Идокумента	Подпись	Дата
Разраб.		Петренко		26.07.05
Проверил				
Т.контр.				
Н.контр.		Стояков		26.07.05
Утвердил		Лисица		26.07.05

ЦД.160.1.00.4100.00 СБ

Площадка облуживания(изм1)
(сборочный чертеж)

Литера	Масса	Масштаб
	см, таб	1:20

Лист | Листов

ЗАО
Новые технологии

Формат А1

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.